

Przedmiar robót

KOŚCIÓŁ P.W. ŚW.ANTONIEGO W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

Ołtarz boczny północny z aranżacją ekspozycji wtórnego obrazu olejnego na podobrazim metalowym
(obraz po pracach konserwatorskich)

Wyceny dokonano na podstawie

Podstawę wyceny stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w
kwartaleroku wyniosło (obwieszczenie z dnia)

Rzeźba i elementy architektoniczne

8A-2 złożone, srebrzone : tab.1 relief płytki: **0,81%**-4,48% ; 0,81% =zł

tab.2 rzeźba pełna, ażur: **1,15%** - 5,58% ; 1,15% =zł

8A- 1 polichromowane :tab.1 relief płytki **0,41%**-3,12% ; 0,41% =zł

tab.2 rzeźba pełna **0,74%**-4,26% ; 0,74% =zł

• OŁTARZ BOCZNY PÓŁNOCNY

Lp.	Element	Powierzchnia w dm ²	S t o p i e ń rewaloryzacji
1.	Mensa	296,00	3
2.	Cokoły z predellą	362,38	3
3.	Woluty -boki retabulum	125,40	3
4.	Architektura retabulum	100,00	3
5.	Rama	109,80	3
6.	Ornamenty retabulum	20,02	3
7.	Gzyms	122,40	3
8.	Szczyt ołtarza chmurki	223,56	3
9	Szczyt aniołki 5szt	150	3
10	Serce glorii	16,00	3
11	Promienie glorii	198,90	3